INFORME DE INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO

Inspector	Emitido por	Fecha
[redacted]	Carspector GmbH	23.11.2026

La inspección del vehículo fue realizada por el inspector de automóviles independiente indicado anteriormente, a través de Carspector. Este informe de estado se ha generado y facilitado mediante la plataforma Carspector a partir de los datos de inspección recopilados por el perito.

CONDICIONES DE LA INSPECCIÓN

Criterio	Valor
Condiciones meteorológicas	Soleado
Condiciones de iluminación	Buena iluminación (luz diurna)
¿Vehículo limpio?	Parcialmente
¿Vehículo accesible?	Sí

DATOS DEL VEHÍCULO

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Fabricante	Ford	Bastidor (VIN)	[redacted]
Modelo	Fiesta	Tipo	Utilitario
Transmisión	Manual	1.ª matriculación	04/2019
Combustible	Gasolina	Color	Rojo
Cilindrada	1.496 cm³	N.º de puertas	2/3
Potencia	147 kW (200 CV)	Próxima HU	—
Kilometraje indicado	141.528 km	Norma de emisiones	Euro 6
Propietarios anteriores	3		

© 2026 – Carspector GmbH

DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Documento	Valor / Detalles
Homologaciones	—
Permiso de circulación	Disponible
Título de propiedad del vehículo	Disponible
Manual del propietario	Disponible
Informe de inspección (HU/AU)	Disponible
Libro de mantenimiento (tipo)	En papel
¿Libro de mantenimiento al día?	Sí

© 2026 – Carspector GmbH

NEUMÁTICOS

Juego de neumáticos 1

Pos.	Fabricante	Tipo	Medida	Dibujo / DOT
DI	Michelin	Verano	205 / 40 R18	5,0 mm / 2225
DD	Michelin	Verano	205 / 40 R18	5,0 mm / 2225
TI	Michelin	Verano	205 / 40 R18	6,5 mm / 2225
TD	Michelin	Verano	205 / 40 R18	6,5 mm / 2225

Juego de neumáticos 2

Pos.	Fabricante	Tipo	Medida	Dibujo / DOT
DI	—	—	—	—
DD	—	—	—	—
TI	—	—	—	—
TD	—	—	—	—

© 2026 – Carspector GmbH

ESPESOR Y ESTADO DE LA PINTURA

Componente	Espesor de la pintura (µm)	¿Repintado?	Daños / Observaciones
Capó	146 µm	No	Ninguno
Aleta del. izq.	156 µm	No	Ninguno
Aleta del. der.	147 µm	No	Ninguno
Puerta del. izq.	156 µm	No	Ninguno
Puerta tras. izq.	No presente	—	—
Puerta del. der.	145 µm	No	Ninguno
Puerta tras. der.	No presente	—	—
Panel tras. izq.	145 µm	No	Ninguno
Panel tras. der.	142 µm	No	Ninguno
Techo	161 µm	No	Ninguno
Portón trasero	151 µm	No	Ninguno
Observaciones	Presenta otros signos de desgaste acordes con la edad y el kilometraje del vehículo.		

CARROCERÍA

Componente	Estado	Daños / Observaciones
Paragolpes delantero	Correcto	Ninguno
Paragolpes trasero	Correcto	Ninguno
Parrilla	Correcto	Ninguno
Talonera izquierda	Correcto	Ninguno
Talonera derecha	Correcto	Ninguno
Holguras entre paneles	Correcto	Ninguno

© 2026 – Carspector GmbH

ALUMBRADO

Componente	Funcionamiento	Daños / Observaciones
Faros	Correcto	Ninguno
Pilotos traseros	Correcto	Ninguno
Luz de freno	Correcto	Ninguno
Luz de marcha atrás	Correcto	Ninguno
Intermitentes	Correcto	Ninguno
Luces de emergencia	Correcto	Ninguno
Luces antiniebla	Correcto	Ninguno
Luz de cruce	Correcto	Ninguno
Iluminación interior	Correcto	Ninguno
Luz de circulación diurna	Correcto	Ninguno

© 2026 – Carspector GmbH

ESTADO EXTERIOR

Elementos de carrocería y componentes exteriores

Componente	Estado	Daños / Observaciones
Parabrisas	Correcto	Ninguno
Cristales de las ventanillas	Correcto	Ninguno
Limpiaparabrisas	Correcto	Ninguno
Juntas	Correcto	Ninguno
Cierre centralizado	Correcto	Ninguno
Elementos añadidos	Correcto	Ninguno
Retrovisores exteriores	Correcto	Ninguno

Llantas

Posición	Estado	Daños / Observaciones
Llanta del. izq.	Dañada	Arañazo / roce con bordillo
Llanta del. der.	Dañada	Arañazo / roce con bordillo
Llanta tras. izq.	Dañada	Desconchones de pintura
Llanta tras. der.	Dañada	Arañazo / roce con bordillo

© 2026 – Carspector GmbH

MECÁNICA Y BAJOS

Componente	Estado	Daños / Observaciones
Suspensión	Correcto	Ninguno
Amortiguadores	Correcto	Ninguno
Muelles	Correcto	Ninguno
Discos de freno	Correcto	Ninguno
Pastillas de freno	Correcto	Ninguno
Sistema de escape	Correcto	Ninguno
Estanqueidad de aceite: motor	Correcto	Ninguno
Estanqueidad de aceite: cambio	Correcto	Ninguno

© 2026 – Carspector GmbH

ESTADO TÉCNICO

Parámetro	Valor
Aceite del motor	Correcto
Líquido de frenos	Correcto
Líquido refrigerante	Correcto
Vano motor (general)	Limpio

REVISIONES / MANTENIMIENTO

Próxima revisión	En aprox. 15.000 km
Próximo cambio de aceite	En aprox. 15.000 km

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO / CONDUCCIÓN

¿Prueba de funcionamiento / conducción realizada?	Sí

Punto de control	Estado	Observación / Nota
Motor de arranque	Correcto	Ninguno
Embrague	Correcto	Ninguno
Funcionamiento del motor	Correcto	Ninguno
Ruidos anómalos	Correcto	Ninguno
Cadena / correa de distribución	Correcto	Ninguno

© 2026 – Carspector GmbH

INTERIOR

Componente	Estado	Daños / Observaciones
Cinturones de seguridad	Correcto	Ninguno
Volante	Correcto	Ninguno
Salpicadero	Dañado / defectuoso	⚠ Grieta / rotura
Aire acondicionado	Correcto	Ninguno
Calefacción / ventilación	Correcto	Ninguno
Techo solar / capota	No presente	—
Mandos	Correcto	Ninguno
Elevalunas	Correcto	Ninguno
Retrovisor interior	Correcto	Ninguno
Asientos	Dañado / defectuoso	⚠ Desgarro de tapicería
Guantera	Correcto	Ninguno
Radio	Correcto	Ninguno
Suelo	Correcto	Ninguno
Revestimientos	Correcto	Ninguno
Revestimiento del techo	Correcto	Ninguno
Claxon	Correcto	Ninguno
Olor	Correcto / neutro	
Observaciones	Presenta otros signos de desgaste acordes con la edad y el kilometraje del vehículo.	

© 2026 – Carspector GmbH

OTROS

Concepto	Descripción / Detalles
Errores en el cuadro de instrumentos	Ninguno
Errores en el equipo de diagnosis	Ninguno
Daños por accidente	Ninguno

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Tipo de documento	Enlace
Documentación fotográfica	Enlace desactivado en esta muestra

El enlace al reportaje fotográfico está desactivado en esta muestra.

DOCUMENTOS ADICIONALES

Tipo de documento	Enlace
Informe de diagnosis	Enlace desactivado en esta muestra

El enlace al anexo de diagnosis está desactivado en esta muestra.

Nota: Este informe de estado se basa en una inspección visual y funcional en el momento de la evaluación. No se pueden descartar defectos ocultos o no detectables. Este informe no constituye garantía alguna ni asunción de responsabilidad.

© 2026 – Carspector GmbH